Via della Meccanica, 25, 41012 Carpi (MO) - Italy
+39 059 653274 - info@giorgiobormac.com

XS TEMP 7 Pt100 Vio termometro - Senza sonda

Codice: *50111012*



SCHEDA TECNICA

Prestazioni

Sensore temperatura	PT100
Range di misura Temperatura	-200 ... +999 °C
Accuratezza temperatura (-99,99...+99,99°C)	±0,2 °C
Accuratezza temperatura (+100...+999.9°C)	±2 °C
Accuratezza temperatura (-200...-100°C)	
Controllo automatico luminosità	No
Temperatura di lavoro	0 ... +60 °C
Indicatore stabilità lettura	Si

Caratteristiche

Display	LCD a colori, retroilluminato
Grado di protezione IP	56

Alimentazioni

Alimentazione a batterie	3 batterie AA 1,5
Durata batterie	> 550

Dimensioni e peso

Dimensioni	185 x 85 x 45 mm mm
Peso	0,4 kg